



## SCHEMA DI CONSISTENZA-VALUTAZIONE

Tipologia ambiente rilevato		<b>CORPO F: SPOGLIATOIO N°1</b> <i>[suddiviso in n°4 sub-spogliatoi] + Bagni U./F.</i>					
						Area parziale [mq.]	Volume parziale [mc.]
		p.uguali	lungh.	largh.	altezza		
1	Locale Sogliatoio N°1	1	4,03	3,38	2,53	13,62	34,46
2	Locale Sogliatoio N°2	1	4,09	3,38	2,53	13,82	34,98
3	Locale Sogliatoio N°3	1	4,01	3,38	2,53	13,55	34,29
4	Locale Sogliatoio N°4	1	4,01	3,38	2,53	13,55	34,29
5	Locale W.C. U.	1	1,56	1,56	2,53	2,43	6,16
6	Locale W.C. F.	1	1,56	1,56	2,53	2,43	6,16
SUPERFICIE/VOLUME TOTALI						59,42	150,33
PARAMETRI DI VALUTAZIONE							
Descrizione	Quantità	Aspetto				Note	
		Buono	Discreto	Mediocre	Usurato		
<b>Aspetto architettonico-strutturale</b>							
Muri			X			in blocchi lapil-cemento	
Pavimentazione			X			in mattonelle 20x20	
Strutture di sostegno solaio di copertura						latero-cementizio	
Soffitti - Controsoffittature						lamiera coibentata con grondaia	
<b>Impianto elettrico interno</b>							
Prese	10		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia	
Interruttori	10		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia	
Luci- Plafoniere	10		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia	
Quadro elettrico generale	1		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia	
Certificazione sugli impianti						SI, redatta ai sensi di legge	
<b>Impianto elettrico esterno</b>							
Pali/Paline							
Interruttori							
Luci- Plafoniere							
<b>Impianto riscaldamento</b>							
Termosifoni/Corpi scaldanti							
Produzione acqua calda	6	X				metano	
<b>Impianto di condizionamento</b>							
Unità di raffreddamento interne							
Unità di raffreddamento esterne							
<b>Impianto idrico</b>							
Lavabi	2	X					
W.C.	2	X					
Docce	4	X					
<b>Arredi</b>							
Attaccapanni	12	X					
Panchine	12	X				in ferro	
Scrivanie							
Mobiletti							
sedie							
<b>Attrezzi sportivi</b>							
<b>Serramenti</b>							
Finestre	2		X			in alluminio	
Porte	3		X			in ferro	
<b>Breve relazione sulle eventuali opere edilizie e/o impiantistiche da realizzare con relativa stima di spesa presunto</b>		Ad avviso degli scriventi, allo stato, i locali così come rilevati, normalmente utilizzati, risultano in buono stato di conservazione e non presentano particolari carenze per cui non si ritengono necessarie opere edilizie e/o impiantistiche.					
<b>Importo di spesa presunto</b>		Non previsto					

I TECNICI RILEVATORI:

P.I. Antonio Riccio

Geom. Vincenzo Perillo

Dott.Ing. Vincenzo Palladino